



Application

Anwendung/Применение
/Application/تطبيق

Transition profiles are used to smoothly cover the transitions that occur during floor covering.

Application Methods: Screw



Übergangprofile werden zur regelrechten Deckung der Übergänge verwendet, die beim Verlegen des Bodens auftreten.

Anwendungsmethoden: Schraube



Переходные профили используются для правильного закрытия переходов, возникающих при выполнении напольных покрытий.

Методы монтажа: саморезом (винтовые)



Profils de transition sont utilisés pour recouvrement de manière correct les discontinuités qui se produisent lors de la pose du sol.

Méthodes d'application : à vis



تستخدم بروفيلات الممرات لإغلاق الممرات الظاهرة بانتظام أثناء تفرش الأرضية. طرق التطبيق: برغي.

Profile

Profil/Профиль/Profil/بروفيل



37 mm



1002



132 gr/mt

Surface Finishing: Polished Eloxal - Raw Polishing

Oberfläche: Glänzende Eloxal - Rohpolierung/

Обработка поверхности: Глянцевый анодированный - необработанная полировка

Traitement de surface: Anodisé brillant - Polissage brut/

معالجة السطح: لامع بأكسيد- تلميع خام

Color

Farbe/Цвет/Couleur/اللون

Polished Eloxal

Glänzende Eloxal/Глянцевый анодированный/Anodisé brillant/ديسكأب عمال



Silver

Silber/
Серебряный/
Argent/فضة



Gold

Gold/
золото/
الذهب/Or



Bronze

Bronze/
бронза/
برونزية/Bronze



Titan

Titan/
титан/
Titan/تيتان



Black

Black/Schwarz/
чернить/
أسود/Noir



Polishing

Polieren/
Полировка/
Polissage/تلميع